

تقرير المركبة					
Car Sticker	Y-10687	رقم الملصق	Car Motors	GMC	علامة المركبة
Chassis Number	1GKFK13J28J202346	رقم الشاسيه	Car brand	Yukon	فئة المركبة
Milage	413,283.00	دادع	Man.Year	2008	سنة الصنع

[illegible]

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخرى - Others	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	Battery and alternator check	تشبيك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير و عمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي	Air conditioning check	تشبك على المكيف
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات	Body Dents & Repair.	طمع في البودي + تصليحات في البودي	Four-wheel-drive check	تشبك على الدبل
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جبر			Silencer (exhaust) check	تشبك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and temperature hoses check.	تشبيك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Heavy gearbox oil leak	تهريب زيت جبر كثيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سير فيس جبر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.