

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : شيفروليه / ابيض ٧٧٢٦٤
رقم اللوحة : 128531
موديل السيارة : 2021

نوع الفحص : شاصي + الماكينه + الجير
وقت الفحص : 12:00
تاريخ الفحص : 2025-02-25

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ حلا + طعجات اسفل السيارة اثر حصا + تم تبديل الرفرف الامامي يمين / يسار
- ٢ طعجات / خدوش في البودي من الخارج بسيطه + سيرفيس للماكينه / الجير
- ٣ تعديل على راس الشاصي الامامي يمين / يسار (اثر براغي القلص)
- ٤ تم فك براغي الجير + كرنكيس الجير + تعديل في الواجهه الاماميه + اجزاء من البودي

الرفرف الامامي يمين / يسار

١/٤ الباته + الصدام الامامي

الشبكة الاماميه

جزء من الباب الامامي يسار علوي

فحص
الصيغ


% 92

قوة الماكينة:

تم يتم فحص السيارة كهرباء
استنتر وهذا على رغبة العميل

not checked electricity
is the client

توقيع العميل



يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التوصيل
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصيغ بناء على طلب العميل