

تقرير المركبة					
Car Sticker	Y-10675	رقم الملصق	Car Motors	Chevrolet	علامة المركبة
Chassis Number	GNDS13SX72111241	رقم الشاسيه	Car brand	Blazer	فئة المركبة
Milage	129,680.00	عدد الكيلومترات	Man.Year	2007	سنة الصنع

[illegible]

الميكانيك - Mechanics		النظري - Visual		اخرى - Others	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front windshield crack	كسر في الزجاج الامامي	Air conditioning check	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Back windshield crack	كسر في الزجاج الخلفي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي	Front Accident.	حادث امامي		
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي	Rear Accident.	حادث خلفي		
Coolant and temperature hoses check.	تشبيك هوزات الماء + الحرارة	Body Dents & Repair.			
Engine weakness.	ضعف في الماكينة	Body Scratches.			
Heavy engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة كثيف				
Heavy gearbox oil leak	تهريب زيت حير كثيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
