

تقرير المركبة				
علامة المركبة	رقم الملاصق	Car Motors	Audi	فئة المركبة
Mileage	رقم الشاسيه	Car brand	A8L	سنة الصنع
Car Sticker	Y-10689	Car Motors	Audi	ـ
Chassis Number	VAUYGBFD0GN000286	ـ	A8L	ـ
Mileage	155,541.00	دادعـا Man.Year	2016	ـ

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Left door paint. Right front fender. Front rear bumper

صفحة أبواب يسار. رفرف أمامي يمين. صدام أمامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وصراحتاً عند اتباع الاجراءات أدناه

حضور فحص المركبة من مراكزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1-

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2-

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3-

وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل رأس الشاسي او جسور الشاسي -1-

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2-

وجود عطل رئيسي في نظام الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3-

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ديونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد صورياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحةً عن مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة
يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع وبنهاية إرفاقه هنا لأغراض توضيحية
ويعتبر البائع المسئول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير