

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبروتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
لفحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : هوندا / فضي /

رقم اللوحة : ٣١٩١٣٧

موديل السيارة : ٢٠٠٩

نوع الفحص : ماكينة جبر شاصي

وقت الفحص : ٠٩:٥٠ AM

تاريخ الفحص : ٢٠٢٥-٠٣-٠٤

ملاحظات عامة على السيارة

1 under neath dent + check all front suspension component

2 front and rear accident and welding

3 repaire and dent and heat rear chassis

4 welded and repair radiator pannel with chssis

5 engine front cover open + head open engine

6 open already gera bolt + change all shockaberber

7 change valve cover gasket + check engine for overheating

8 change front engine gasket + check ac compressor

9 need engine and gear wash

10 service engine and transmission + gear and engine noise

11 check oil pump and timing chain and oil pump gear

no check paint

فحص
الصبغ

%

قوة الماكينة : ٨٥

علي صلاح
Mob : +974 7712 0418

شركة ذات مسؤولية محدودة
مجلس ادارة
مجلس ادارة
مجلس ادارة

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبروتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل