مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	9285	رقم الملصق	Vehichle type	SUZUKI	نوع المركبة
Chassis Number	TSMYD2A27LM833487	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	124760	العداد	Car Plate	303980	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات