





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	9277	رقم الملصق	Vehicle type	SUZUKI	نوع المركبة
Chassis Number	TSMYD2A22MM842440	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	90151	العداد	Car Plate	749636	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In The Bonnet front	 	طعج في البونه الامامي	
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
			

Notes	ملاحظات