




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	9282	رقم الملصق	Vehicle type	SUZUKI	نوع المركبة
Chassis Number	TSMYD2A20MM847958	رقم الشاسيه	Car Color	عاجي لؤلوي	لون المركبة
Milage	170141	العداد	Car Plate	440158	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
			

Notes	تاظح الم