تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-10769	Car Motors رقم الملصق	Chevrolet	علامة المركبة			
Chassis Number	1G1FB3DS9L0110513	Car brand رقم الشاسيه	Camaro	فئة المركبة			
Milage	80,040.00	Man.Year <sup>נונ</sup> שטו	2020	سنة الصنع			

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil pump check				Front chassis (left)	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
-!!				Front chassis (right)	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا <b>- اخ</b> رى	Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Gear service	<b>.</b>	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine service	سيرفيس ماكينة	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة	***************************************			
Airbag check	تشيك على الايرباق				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

Complete paint except for the trunk door	صبغ كامل عدا باب الشنطة

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

#### شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي مُثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير