تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10760	Car Motors رقم الملصق	Dodge	علامة المركبة				
Chassis Number	2c3cDZAG6LH185385	Car brand رقم الشاسيه	Challenger	فئة المركبة				
Milage	172,752.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2020	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
			لا يوجد ملاحظات		
No Issues	لا يوجد ملاحظات	ino issues	لا يوجد محص	NOCK IIIL.	ضرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.					
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

Left rear fender painted. Saddam in front of me

صبغ رفرف خلفي يسار. صدام امامي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشّاصي او جّسور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير