

تقرير المركبة				
علامة المركبة	Lincoln	Car Motors	رقم الملصق	Car Sticker
فئة المركبة	Navigator	Car brand	رقم الشاسيه	Chassis Number
سنة الصنع	2012	Man.Year	مدادع	Milage
			Y-10763	
			5LMJJ2J59CEL07268	
			274,043.00	

Mechanics - الميكانيك	Visual - النظري	Others - اخري
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق Front Accident.	حادث امامي Four-wheel-drive check
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير و عمل ميزانية Rear Accident.	حادث خلفي Silencer (exhaust) check
Engine belt and bearings replacement.	+ تبديل سير الماكينة Body Dents & Repair. البرينجات	طبع في الودي + تصليحات في الودي
Gear mount replacement.	تبديل كراسى جير	
Engine mount replacement.	تبديل كراسى ماكينة	
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي	
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي	
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هروات الماء + الحرارة	
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف	
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف	
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة	
Airbag check	تشييك على الانبراق	
		تشييك على الدبل
		تشييك على السيلنسر (الشكمان)

<h2 style="text-align: center;">ملحوظات تخص المركبة - Notes Related to the Car</h2>	
شروط تقديم طلب استرجاع المركبة	
Banana dyeing. Right rear fender. left. Front rear bumper	صبغ البانة. رفرف خلفي يمين. يسار. صدام امامي خلفي
<b>Terms for submitting a vehicle retrieval request</b>	<p>يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحصراً عند اتباع الاجراءات أدناه.</p> <p>احصار فحص المركبة من مركبنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1.</p> <p>يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (دردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2.</p> <p>يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3.</p> <p>وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل راس الشخصي او جسور الشخصي - 1.</p> <p>وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2.</p> <p>وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3.</p>
<b>The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:</b>	<p>1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.</p> <p>2-The application is submitted through customer service (chat).</p> <p><b>3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:</b></p> <p>Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.</p> <p>The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.</p> <p>Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.</p>
<p><b>هيونت</b></p> <p>The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.</p>	