

تقرير المركبة

نقرير المركبة			
علامة المركبة	رقم الملحق	Car Motors	GMC
فترة المركبة	رقم الشاسيه	Car brand	Savannah
سنة الصنع	دادعLa Man.Year	2007	
Car Sticker	Y-10750		
Chassis Number	1gjgg25u671156641		
Milage	159,797.00		

المكون	العنوان	الوصف	الخطوة	البيان
المحرك	Timing chain and oil pump check	تشيك على حزير الصدر + مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات
الجير				Front chassis (Left) Head Dent/Repair
الشاسي				Front chassis (Right) Head Dent/Repair
				Chassis not inspected due to garage
				فحص الشاسي غير دقيق
				وجود جار
				اماكي بين
				اماكي يسار
				طبع/تعديل راس شاسي

## ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

### شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

- يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وضمنا عند اتباع الاجراءات أدناه  
 احضار فحص المركبة من مراكزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1  
 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2  
 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم ذكر في التقرير أعلاه - 3  
 وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل رأس الشاسي او جسور الشاسي - 1  
 وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2  
 وجود عطل رئيسي في نظام الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

**The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:**

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

**3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:**

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ديونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد صورياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.  
 تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.  
 يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع وبنهاية إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.  
 وبغير البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.