

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات * فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : دودج / غنابي
رقم اللوحة : 687893
موديل السيارة : 2021

نوع الفحص : شاصي ماكينة جبر فقط لاغير 1108485
وقت الفحص : 03:20
تاريخ الفحص : 2024-10-30

ملاحظات عامة على السيارة

- 1 تعديل في الواجهة امامية front side accident Reaparing
- 2 سيرفيس ماكينة + جبر engine / gear service
- 3 تشييك فالف يادي الجبر check valve body gear
- 4 تشييك جنزير الصدر + طرمية زيت ماكينة + جبر front lower crossmember dent
- 5 طعجات اثر مطبات اسفل السيارة dents under neath by stone
- 6 طعج دنجل امامي check timing chain + engine /gear oil pump
- 7 تعديل في الشاصي امامي يسار repair front left chassis
- 8 طعج جسر الرديتر dent radiator pannel
- 9 طعج حرف الشاصي امامي يمين بسيط dent front right chasssis edge



فحص الصبغ
لم يتم فحص صبغ

قوة الماكينة: 89 %

☆ لم يتم فحص السيارة كهرباء
{اسكنر} وهذا على رغبة العميل

☆ The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire

The car has not been mechanically checked based on the customer's desire
لم يتم فحص السيارة ميكانيكياً
بناءً على رغبة العميل

توقيع ال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م

السيارة كالاتي

كمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
ل عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص او التصليح
ان على السيارة بعد الفحص.
اء على طلب العميل

P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: w.checking@yahoo.com : بريد الكتروني : ١٩٦٥٤ - ص.ب : ٣٣٦٦٣٦٦١
شارع سلوى، بحوار اشارات اللغانم وعين خالد