

تقرير المركبة

تقرير المركبة				
علامة المركبة	nissan	رقم الملاصق	Car Motors	رقم الشاسيه
فترة المركبة	Xtrail	Car brand	Car Sticker	Chassis Number
سنة الصنع	2003	دادعMan.Year	Milage	JN8BT05Y13W004501
Y-10783	200,048.00			

الماكينة - Engine	الجير - Gear	الشاسي - Chassis
Slight smoke	دخان بسيط	Gearbox delay تأخير في الجير
Check oil Lefters	تشيك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check تشيك على تبديلات الجير + التوربين
Engine roughness	خشونة في الماكينة	Front chassis (left) Head Dent/Repair
Timing chain and oil pump check	+ تشيك على جزير الصدر + مضخة الزيت	Front chassis (Right) Head Dent/Repair
		Rear chassis (left) Head Dent/Repair
		Rear chassis (Right) Head Dent/Repair
		Rock hit.
		Rust on the Chassis
		حلا اسفل السيارة
		ضرب حسا
		حلا اسفل السيارة
		طبع/تعديل راس شاصي خلفي
		راس شاصي خلفي
		طبع/تعديل راس شاصي يسار
		راس شاصي يسار

Mechanics - الميكانيك	Visual - النظري	Others - اخرى
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق Front Accident.	حادث امامي Battery and alternator check
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير و عمل ميزانية Rear Accident.	حدث خلفي Air conditioning check
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات Repair.	طبع في الودي + تصليحات في الودي Silencer (exhaust) check
Gear mount replacement.	تبديل كراسى جير	
Engine mount replacement.	تبديل كراسى ماكينة	
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	
Gear service	سيرفيس جير	
Engine service	سيرفيس ماكينة	
Brake service	سيرفيس بريك	
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة	
		تشييك البطارية والدينامو تشييك على المكيف تشييك على السيلنسر (الشكمان)

