

مركز الدقة GERMAN الألمانية

فحص وصيانة جميع أنواع السيارات
Inspection and maintenance of all types of cars

2025-03-11	التاريخ Date:	dodge charger	سيارة Car:
02:25 ب.ظ.	الوقت Time:	539063	رقم السيارة Plate No.:
شاصي ماكينة جبر	نوع الفحص Type of Check:	2018	موديل Model:

1 طعج في الشاصي الامامي يسار // dent in the front left chassis

2 تعديل + طعج في الشاصي الامامي يمين // dent + repaired in the front left chassis

3 حلا اسفل السيارة // rust under the car

4 سرفس ماكينة و جبر // engine + gear service

فحص
الصيف

قوة الماكينة: 88 %



★ لم يتم فحص السيارة كهرباء (اسكندر) وهذا على رغبة العميل
★ The car is not checked electricity (Scanner) This is the client's desire



المركز غير مسؤول عن أي أعطال قد تظهر بالسيارة أثناء و بعد ٢٤ ساعة من الفحص
Center is not responsible for any damage may show car during after 24 hours from the examination

شارع سلوى - تليفون: ٧٠٩٨٠١٠٦ - ٥٥٠٥٥٢