

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : شيفروليه / ابيض / ٧٧٦٣٢
رقم اللوحة : 128531
موديل السيارة : 2021

نوع الفحص : شاصي + الماكينه + الجير
وقت الفحص : 09:00
تاريخ الفحص : 2025-03-15

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ حلا + طعجات اسفل السيارة اثر حضا + تم تبديل الرفرف الامامي يمين / يسار
- ٢ طعجات / خدوش في البودي من الخارج بسيطه + سيرفيس للماكينه / الجير
- ٣ تعديل على راس الشاصي الامامي يمين / يسار اثر براغي القلص
- ٤ تم فك براغي الجير + كرنكيس الجير + تعديل في الواجهه الاماميه + اجزاء من البودي
- ٥ نقص في زيت الماكينه + تشييك على الليت الامامي يسار (لايعمل)

- | فحص | رقم الرفرف الامامي يمين / يسار |
|-------|----------------------------------|
| الصبغ | ١/٤ الباته + الصدام الامامي |
| | ٣ الشبكة الاماميه |
| | ٤ جزء من الباب الامامي يسار علوي |

قوة الماكينه: 92 %

★ لم يتم فحص السيارة كهرباء
(اسكنر) وهذا على رغبة العميل

★The car is not checked electricity
(Scanner) This is the client's desire



توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٦٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661
شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد