تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10816	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMHY05J3J4064590	Car brand رقم الشاسيه	Landcruiser VXR	فئة المركبة				
Milage	134,650.00	Man.Year בונשטו	2018	سنة الصنع				

1

l

دخان بسبط دخان مكس خشونة في الماكينة تشبيك على جنزير الصدر مضخة الزيت	- الجير No issues	لا يوجد ملاحظات	الشاصي Front chassis (left) Head Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair Rock hit.	طعج/تعدیل راس شاصی امامی بسار طعج/تعدیل راس شاصی امامی یمین ضرب حصا
دخان بسبط دخان مكس خشونة في الماكينة تشييك على جنزير الصدر	No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Head Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair Rock hit.	طعج/تعدیل راس شاصی امامی بسار طعج/تعدیل راس شاصی امامی یمین ضرب حصا
دخان مكس خشونة في الماكينة تشبيك على جنزير الصدر		لا يوجد ملاحظات	Head Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair Rock hit.	امامی یسار طعج/تعدیل راس شاصی امامی یمین ضرب حصا
دخان مكس خشونة في الماكينة تشبيك على جنزير الصدر			Front chassis (Right) Head Dent/Repair Rock hit.	طعج/تعدیل راس شاصبی امامی یمین ضرب حصا
خشونة في الماكينة تشبيك على جنزير الصدر			Head Dent/Repair Rock hit.	امامي يمين ضرب حصا
تشييك على جنزير الصدر			Rock hit.	ضرب حصا
تشييك على جنزير الصدر				
			Rust on the Chassis	
			•	حلا اسفل السيارة
	A			
ıanichs	- النظري			Others
e teti ito te	A : I .			1 11 1 21 30
تصليح نظام التغليق	Front Accident.		;	تشيك على الدبل
فحص تو ابر و عمل ميذ انية	Rear Accident	حادث خلف	Sliencer (exnaust)	تشيك على السيانسر (الشكمان)
	rtear / teclacite		Circon	10 / 3
تبديل سير الماكينة +	Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
تبديل كر اسي جير	Front Section Repair.	No Translation		
ىبديل كراسي ماكينه				
تبدیل کر سے دفر نش امامی				
ب پی در دی در دن				;
تبدیل کر سی دفر نش خلفی				
تهریب زیت ماکینة خفیف				
تهریب زیت من مجموعة				
سیر فیس بریت				
تشييك على الكهرياء العامة				
سيت سي ، ه پر - ن				
			•	
	فحص توایر و عمل میزانیهٔ تبدیل سیر الماکینهٔ + البرینجات تبدیل کراسی جیر تبدیل کراسی ماکینهٔ تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل کرسی دفرنش ممامی سیرین فیس میر سیرفیس میر سیرفیس میر سیرفیس میر	تصليح نظام التعليق Front Accident. Rear Accident. Rear Accident. Body Dents & Repair. Front Section Repair. Front Section Repair. تبدیل کر اسی ماکینة تبدیل کر سی دفرنش امامی تبدیل کر سی دفرنش امامی تبدیل کر سی دفرنش امامی تبدیل کر سی دفرنش خلفی تبدیل کر سی دفرنش خلفی	حادث امامي Front Accident. هحوس تواير و عمل ميزانية الاسلامية خلفي Body Dents & تبديل سير الماكينة + في البودي + تصليحات Repair. هي البودي الماكينة به البودي الماكينة به Front Section Repair. No Translation تبديل كراسي ماكينة تبديل كراسي ماكينة تبديل كرسي دفرنش امامي تبديل كرسي دفرنش امامي تبديل كرسي دفرنش امامي تبديل كرسي دفرنش خلفي تبديل كرسي دفرنش خلفي تبديل كرسي دفرنش مجموعة المسترنح تبريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير الميزفيس مريك	Front Accident. Front Accident. Front Accident. Front Accident. Silencer (exhaust) check Silencer (exhaust) check Rear Accident. Rear ball purch and purc

 ,	,	,	,	

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

Complete dyeing Check on Hind Break Check the door handles صبغ كامل تشيك على هند بريك تشيك على بدات الأبه اب

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جَسُور الشاصي - 1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي ـ تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة ـ يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ـ ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير