تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10829	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMHX09J0E4062346	Car brand رقم الشاسيه	Land Cruiset	فئة المركبة				
Milage	239,323.00	Man.Year <sup>בוב</sup> שטו	2014	سنة الصنع				

Milage	239,323.00	<b>3</b> C 1	-Man.rear	2014	
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
	g	J		Front chassis (left)	طعج/تعديل شاصىي امامي
Slight smoke	دخان بسيط	No issues		Dent/Repair	ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (right)	
pump check	مضخة الزيت			Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Chassis not	فحص الشاصي غير دفيق
				inspected due to gar	وجود جار
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- ا <b>خ</b> ری	Others
Repair Suspension				Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	check	شيك على الدبل
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	
replacement.	البرينجات	Rear Accident.	حادث خلفي		شيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount	تبدیل کر اسی جیر	Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
replacement.	ىبدين در اسي جير	керан.	في البودي		<u> </u>
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
mount replacement.	تبديل كر سي دفر نش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهریب زیت من مجموعة ۱۱ ت .				
steering box	الستيرنج :				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical	تشييك على الكهرباء العامة				
check	تسييك على المهربء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car								
Complete paint except for the roof and trunk doors		صبغ كامل عدا السقف وباب الشنط						
			<u> </u>					

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

# سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1. يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشاصي او جّسور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم نكره في التقرير أعلاه -3 .

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير