

Mechanics	Visual	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق Front light crack	كفر في الضوء الامامي Air conditioning check
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير و عمل ميزانية Front Accident.	حادث امامي Silencer (exhaust) check
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + الرينجات Rear Accident.	حادث خلفي
Gear mount replacement.	تبديل كراسى جير Body Dents & Repair.	طمح في البدوي + تصليحات في البدوي
Engine mount replacement.	تبديل كراسى ماكينة	
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوز ات الماء + الحرارة	
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف	
Gear service	سير فيس جير	
Engine service	سير فيس ماكينة	
Brake service	سير فيس بريك	
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة	
Airbag check	تشييك على الانبراق	
		تشييك على المكيف
		تشييك على السيلنسر (الشكمان)

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة	ملاحظات تخص المركبة -	Complete dyeing
		صبيغ كامل
Terms for submitting a vehicle retrieval request		
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحسباً عن اتباع الاجراءات أدناه		
اضمار حصن المركبة من مركزنا المعتمد فقط (النولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (دردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2-		
يتم موافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3- وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل رأس الشاسي او جسور الشاسي - 1- وجود عطل رئيسي في المركب يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3-		
The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:		
1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.		
2-The application is submitted through customer service (chat).		
<b>3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:</b>		
Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.		
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.		
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.		
هي ونت		
The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.		يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تتحلى شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير