تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10871	Car Motors رقم الملصق	BMW	علامة المركبة				
Chassis Number	WBAFG8108AL284798	Car brand رقم الشاسيه	X6 M	فئة المركبة				
Milage	173,090.00	Man.Year <sup>בוב</sup> שטו	2010	سنة الصنع				

Milage		المارية		2010	
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Check oil Lefters	تشييك لفتر ات الزيت	Gearbox delay	تاخير في الجير	Rock hit.	ضرب حصا
Engine versiones	5: CI 11 : 5: 2:	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Duat an the Chassis	حلا اسفل السيارة
Engine roughness		turbine check	التوربين	Rust on the Chassis	عاد اسفل السياره
Valve noise	صوت صباب				
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك				
M - الميكانيك	echanichs	النظري النظري	- Visual	- اخرى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	۱ يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +	Pady Donte &	حاجم في الربيدي والتحالي		
replacement.		Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Gear mount			y J. Q		
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount					
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and					
temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
	تهریب زیت ماکینة خفیف	{			
Slight gearbox oil	-3-225				
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهریب زیت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة	,			
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		1			
		:	1		

# Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

Left side paint. Front rear bumper Need to repair the machine صبغ جنب يسار. صدام امامي خلفي . حاجة إصلاح المكينة

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

## سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احصار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مّثل راس الشاصي او جسّور الشاصي - 1

.وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير