

تقرير المركبة				
علامة المركبة	نوع المركبة	رقم الملاصق	رقم الشاسيه	السنة الصنع
Chevrolet	Car Motors	YN-10862	Car brand	2014
Silverado	Chassis Number	3GCUK9EC2EG318269	رقم الملاصق	نوع المركبة
211,509.00	Milage	داداعلـا Man.Year	3GCUK9EC2EG318269	علامة المركبة

- الماكينة	Gear	Chassis - الشاسي
Check oil Lefters	Gear changes and turbine check	شبيك على تبديلات الجير + التوربين
Engine roughness	خشونة في الماكينة	Rock hit. Rust on the Chassis
Timing chain and oil pump check	شبيك على جزير الصدر + مضخة الزيت	حلا أسفل السيارة

ملحوظات تخص المركبة - Notes Related to the Car	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
Left front fender painted. Right side. Left rear fender, front and rear bumper	سيغ رفرف امامي يسار. جنب يمين. رفرف خلفي يسار صدام امامي خلفي
Terms for submitting a vehicle retrieval request	<p>تم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحصراً عند اتباع الإجراءات أدناه</p> <p>حضور فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1</p> <p>تم تقديم الطلب من طريق خدمة العملاء (المريشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2</p> <p>تمت الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3</p> <p>وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل أي أجزاء أخرى مرتبطة بالشاسي) مثل رأس الشاسي أو جسور الشاسي - 1</p> <p>وجود عطل رئيسي في المركبة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2</p> <p>وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3</p>
The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:	
1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.	
2-The application is submitted through customer service (chat).	
3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:	
Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.	
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.	
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.	
هيون	برجي
The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.	<p>إن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي</p> <p>لتحقيق شركة مزاد قطر صرامة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة</p> <p>يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع وبقاء هذا للأغراض توصيلية</p> <p>وععتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير</p>

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Left front fender painted. Right side. Left rear fender, front and rear bumper

صبع رفرف امامی یسار. جنب یمنی. رفرف خلفی یسار صدام امامی خلفی

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحصراً عند اتباع الإجراءات أدناه

احضر فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1

يتم تقديم المساعدة على ضرر حاليه المثلث، (سرير-م) س دايل مكين مار-متر - 2

وَجَوَدَ ضِيَاءُ الشَّافِعِيِّ (أَيْشَمَا)، أَذْنَاءُ أَخْرَىٰ، مِنْ تِبْيَانِ الشَّافِعِيِّ (مِنْ أَنْسِ الشَّافِعِيِّ) وَجَسْدُ الشَّافِعِيِّ - ١

وجود صرر في الساقي (لا يسمى أجزاء أخرى مرتبطة بالساقي) مثل رأس الساقي أو جسور الساقي - ١
٢- عطاء رئيس في المدحوى من التدريج في الطرقات، إشكال طبيعية، والمتذكرة في التقى، أعلاه - ٢

وجود عطل في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بسفل طبيعي ما لم يتم إيقافه في التقرير أعلاه - 2

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

112 p.

۵۰

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصربيا فقط ولا يجب الاستناد عليه كمصدر معلومات نهائية تناول شركة مزاد قطر صرارة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى مواقف البائعين وبياناتهم وإرفاقه هنا لاغراض توضيحية.