

بيانات المركبة		بيانات الملاك		بيانات التأمين	
Car Sticker	YN-10872	رقم الملصق	Car Motors	Ford	علامة المركبة
Chassis Number	1ZVBP8CHXA5146766	رقم الشاسيه	Car brand	Mustang	فئة المركبة
Milage	162,970.00	نوع الوقود	Man.Year	2010	سنة الصنع

المachine - المحرك	Gear - الجير	الشاسيه - Chassis
Check oil Lefters	تشيك لفترات الزيت	نقطة على الجير Front chassis (left) Head Dent/Repair
Timing chain and oil pump check	+ تشيك على جزير الصدر + + مضخة الزيت Gear changes and turbine check	تشيك على تبديلات الجير + التوربين Front chassis (Right) Head Dent/Repair
		Rock hit.
		Rust on the Chassis
		حلا اسفل السيارة
		ضرب حسا
		امامي يمين
		امامي يسار
		طبع/تعديل راس شاصي

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Complete dyeing.

صبغ كامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحصراً عند اتباع الاجراءات أدناه
احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدريش) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1
يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدريش) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2
يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3
وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل رأس الشاسي او جسور الشاسي - 1
وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2
وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي
تخلي شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة
يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير