

مركز الدقة GERMAN الألمانية

فحص وصيانة جميع أنواع السيارات
Inspection and maintenance of all types of cars

2025-04-02	التاريخ Date:	mutsubishi	سيارة Car:
11:55 ظ	الوقت Time:	715801	رقم السيارة Plate No.:
engine gear chassis only	نوع الفحص Type of Check:	2016	موديل Model:

1 تعديل في راس الشاصي الامامي // repaired in the front head chassis

2 تبديل كاسكيت صدر الماكينة + غطاء الصبايات

3 change engine timing cover gasket + engine valve cover gasket

4 طعجات اسفل السيارة // dents under the car

5 سرفس ماكينة و جير // engine gear service

فحص
الصبيغ

قوة الماكينة: 86 %



★ لم يتم فحص السيارة كهرباء (اسكنر) وهذا على رغبة العميل
★ The car is not checked electricity (Scanner) This is the client's desire



مركز غير مسؤول عن أي أعطال قد تظهر بالسيارة أثناء و بعد ٢٤ ساعة من الفحص
Center is not responsible for any damage may show car during after 24 hours from the examination

مركز غير مسؤول عن أي أعطال قد تظهر بالسيارة أثناء و بعد ٢٤ ساعة من الفحص
Salwa Road - Tel: 70980156