تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10953	Car Motors رقم الملصق	Gmc	علامة المركبة				
Chassis Number	3GTP29E37BG126872	Car brand رقم الشاسيه	1500	فئة المركبة				
Milage	302,051.00	Man.Year ^د ادعل	2011	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rock hit.	ضرب حصا
Engine roughness	·	Differential noise	 	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Timing chain and oil pump check	تشییك علی جنزیر الصدر + مضخة الزیت	Differential floise		Chassis not inspected due to gar	در سيرو فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	,	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	Air conditioning check	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي	Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Front differential mount replacement. Rear differential	تبديل كرسي دفرنش امامي				
mount replacement.	تبديل كر سي دفرنش خلفي				
	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak. Slight gearbox oil					
leak. Leakage from	تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر سرد فرس ماکرنه				
Engine service Brake service	سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بریك				
General electrical check	سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة				

Notes Polated to the Car - 4.5 will was all balls						

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Complete dyeing. Except the ceiling

صبغ كامل. عدا السقف

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3. . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

.وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير