

مركز الدقة الألماني GERMAN



فحص وصيانة جميع أنواع السيارات
Inspection and maintenance of all types of cars

التاريخ Date:	mercedes c300	سيارة Car:
الوقت Time:	08:55 ب.ظ.	رقم السيارة Plate No.:
نوع الفحص Type of Check:	chassis engine gear	موديل Model:
		2018

- 1 طعج جسر الصدام الامامي front support bumper dent
- 2 طعج الشاصي الامامي يسار من الاعلى front left chassis up dent
- 3 لا يوجد كفرات اسفل الماكينة under the engine cover missed
- 4 طعج وتعديل بطن الرفرف الامامي يسار على الشاصي + البودي الامامي يسار
- 5 front left belly fender dent + repair at the chassis + front left body
- 6 تعديل في بطن الرفرف الخلفي يسار + البودي الخلفي على الشاصي
- 7 rear left belly fender repair + rear body at the chassis

فحص
الصبة

قوة الماكينة: 90 %



المركز غير مسؤول عن أي أعطال قد تظهر بالسيارة أثناء و بعد ٢٤ ساعة من الفحص
Center is not responsible for any damage may show car during after 24 hours from the examination

شارع سلوى - تليفون: ٧٠٩٨٠١٥٦ - ٣٠٥٥٥٥٥٢ - ص.ب.: ٩٠٠٩٠ - الدوحة - قطر
Salwa Road - Tel: 70980156 - 30550552 - P.O.Box: 90090 - Doha - Qatar