

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
فحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : مرسيدس / بنى ٥٠٩٢٠

رقم اللوحة :

موديل السيارة : 2018

نوع الفحص : شاصى + الماكينه + الجير فقط

وقت الفحص : 04:00

تاريخ الفحص :

ملاحظات عامة على السيارة

١ تعديل فى الواجهه الاماميه + مؤخره السياره

٢ تعديل على راس الشاصى الخلفى + طعج وسط الشاصى الامامى بسيط

٣ تشييك على الهينه الاماميه (صوت)

٤ سيرفيس للماكينه

١ لم يتم فحص الصبغ

فحص
الصبغ

قوة الماكينه: 90 %

* تم يتم فحص السيارة كهرباء
(اسكر) وهذا على رغبة العميل

*The car is not checked electricity
{Scanned This is the



لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire

توقيع العميل

م فحص السيارة كالأتي

ك على الكمبيوتر - الشاصى نظريا - الجير عن القيادة

غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح

جد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.

الصبغ بناء على طلب العميل